

Project : Amsterdam, woning aan Bentinckstraat 51-hs
Onderdeel : Kruipruimte, begane grondvloer, funderingen en leidingwerk.
Datum : 10 oktober 2017



Foto 1: Bentinckstraat 51-hs in Amsterdam.



Foto 2: ventilatie voorziening t.p.v. voorgevel.



Foto 3: metalstudwand plaatselijk door derden open gemaakt i.v.m. mogelijk vochtprobleem.



Foto 4: kruipluik in de slaapkamer t.h.v. voorgevel, bodemafluiting is voorzien van schelpen.



Foto 5: vloerluik en vloerhout is aangetast door kelderzwam.



Foto 6: onderzijde vloerhout plaatselijk aangetast door kelderzwam.



Foto 7: overzicht kruipruimte met schelpen.



Foto 8: idem met leidingwerk aan de balklaag.



Foto 9: strijkbalk is provisorisch opgevangen en onderstempeld.



Foto 10: tweede balk idem als strijkbalk. Beide balken zijn aangetast door kelderzwam/bruinrot.



Foto 11: vloerafwerking (parket) wijkt t.o.v. de onderzijde van de plinten.



Foto 12: ventilatie voorziening t.p.v. achtergevel.